




Pflegeanleitung

Entfernung von Oxydationsflecken (nur für den Parkettprofi)




Oxidationsflecken von Wasser in Kombination mit Metall.



Oxidationsfleckenspray, Baumwolltuch und Eimer mit Wasser bereitstellen.



Flecken mit Wasser befeuchten damit sich die Poren öffnen.



Oxidationsfleckenspray direkt auf den Fleck sprühen und 5 Minuten einwirken lassen. (Je nach Situation unter Beobachtung auch etwas länger).

Wenn nötig den Vorgang wiederholen.



Mit feuchtem Lappen aufwischen und nach der Trocknung örtlich nachölen.



Entretien

Élimination des taches d'oxydation

(uniquement pour les pro du parquet)




Taches d'oxydation dues à l'eau en combinaison avec le métal.



Prévoyez un spray anti-tache d'oxydation, un chiffon en coton et un seau d'eau.
(Prevoir également un équipement de protection)



Humidifiez les taches avec de l'eau afin que les pores s'ouvrent.



Pulvérisez le spray d'oxydation directement sur la tache et laissez agir pendant 5 minutes. (En fonction de la situation observée, également un peu plus long-temps).

Répétez le processus si nécessaire.



Essuyez avec un chiffon humide et huilez à nouveau localement après séchage.